

Gebruiksaanwijzing Clear View Kit

Gebruiksaanwijzing


Maak gebruik van de meegeleverde handschoenen!

Flesje 1

Sproei de intensieve reiniger uit flesje 1 op de witte kant van het bijgeleverd sponsje en reinig het glas met horizontale en verticale bewegingen, totdat de aanslag weg is. Met veel water naspoelen en droogtrekken.

Flesje 2

Met het sproeiflesje de coating gelijkmatig vernevelen op de oppervlakte en daarna met het doekje uit de verpakking de coating verdelen en helemaal droog wrijven met draaiende bewegingen. Zorg dat er geen vlekken achter blijven. De coating gaat de eerste uren chemisch nog reageren alvorens er volledige hechting is en de hydrofobe (waterafstotende) eigenschappen zichtbaar zijn. Na enkele uren mag water op het oppervlak komen en na 24 uur belast.



Directions for use Clear View Kit

Directions for use

The use of the gloves provided is always recommended!

Bottle 1

Spray the heavy duty cleaner from bottle 1 on the white side of the supplied sponge and scrub the glass both horizontally and vertically until the glass is clean. Then rinse with water and dry the surface.

Bottle 2

Spray the coating onto of the glass in an even manner, and use the supplied cloth to spread the coating over the surface. Then use the cloth to buff the glass using circular motions until the glass surface is clean and clear. If the glass area is large, work in smaller sections. Care should be given to not use an excessive amount of the coating, use just enough to cover the entire surface.

The coating will begin reacting within a few hours and curing will be complete within 24 hours. Once cured, the glass will be hydrophobic (repel water). To ensure the greatest durability of the coating, do not allow the surface to get wet or apply anything to the surface until fully cured.



Mode d'emploi Clear View Kit

Notice d'utilisation

Utiliser les gants fournis.

Le flacon 1

Vaporiser le détergent intensif du Flacon 1 sur le côté blanc de l'éponge fournie et nettoyer la vitre à mouvement horizontal et vertical jusqu'à ce que le calcaire soit parti. Avec de l'eau beaucoup rinçant et sécher.

Le flacon 2

Vaporiser le coating de façon égale avec le vaporisateur sur la surface. Uniformiser le coating sur la surface avec le chiffon de l'emballage et frotter à mouvements tournants le produit à sec. Contrôler s'il n'y a pas de traces. Durant les premières heures le coating va encore réagir chimiquement avant l'accroche totale du produit et que la caractéristique hydrophobe apparaisse. Après quelques heures, la surface peut être mise en contact avec de l'eau et après 24 heures la surface peut même être chargée.



Gebrauchsanweisung Clear View Kit

Gebrauchsanweisung

Bitte benutzen Sie die zur Verfügung gestellten Handschuhe.

Flasche 1

Sprühen Sie reichlich Reiniger (Pasta) auf die weiße Seite des mitgelieferten Schwämmchens und säubern Sie das Glas in horizontalen und vertikalen Bewegungen, bis alle Verunreinigungen beseitigt sind. Mit viel Wasser nachspülen und trocken ziehen.

Flasche 2

Sprühen Sie eine gleichmäßige Schicht auf die zu behandelnde Oberfläche und verteilen diese mit dem beiliegenden Tuch in kreisenden Bewegungen bis die Oberfläche völlig getrocknet ist. Achten Sie darauf, dass keine Flecken zurückbleiben. In den ersten Stunden nach der Behandlung reagiert die Schicht noch chemisch, bis die komplette Verbindung erreicht ist. Dann entsteht die später sichtbare hydrophobe (wasserabstoßende) Eigenschaft. Nach einigen Stunden darf Wasser auf die Oberfläche, nach 24 Stunden ist die Oberfläche voll belastbar.